

APPAREIL	Prix maximum achat ou remplacement de l'appareil	Prix maximum remplacement composant ou complément	Prix maximum à l'ajustement	Garantie en mois
2140507 Orthèse tibio-pédieuse à tiges bilatérales	534,94			6
COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DE BASE				
Étrier régulier				
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)				
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement				
Courroies de retenue				
COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES				
COMPOSANTS DE BASE				
2135507 Étrier régulier	S. F.	97,89		
Articulations libres à la cheville, en aluminium				
2135846 paire	S. F.	229,28		
2135655 unité	S. O.	136,73		
2135903 Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	126,03		
2195527 Courroies de retenue, chacune	S. F.	26,81		
COMPOSANTS OPTIONNELS				
2135531 Étrier rectangulaire	44,25	136,73		
2135523 Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	264,11	337,85		
2135606 Courroie malléolaire simple	81,79	112,62		
2135614 Courroie malléolaire double	96,53	128,70		
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium				
2135747 paire	16,10	237,31		
2135853 unité	S. O.	138,11		
Articulations libres à la cheville, en acier inoxydable				
2135861 paire	116,65	337,85		
2135671 unité	S. O.	191,72		
Articulations à ressort à la cheville, en acier inoxydable				
2135879 paire	155,53	378,08		
2135689 unité	S. O.	211,85		

Articulations à ressort à la cheville double action, en aluminium			
2135887	paire	69,72	290,92
2135754	unité	S. O.	168,94
2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	54,96	54,96
2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	18,78	18,78
COMPLÉMENTS DISPONIBLES			
3492501	Canne simple	10,19	10,19
3492550	Béquilles avec appui axillaire réglables en hauteur	20,38	20,38
3492551	Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur	56,05	56,05
AJUSTEMENTS DISPONIBLES			
2136752	Transfert d'étrier		59,00
-----	Tout ajustement pertinent		